

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 102 車

檢查日期: 112 年 11 月 14 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-0780
	出廠年份	2020 年 7 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	131638 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 9 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 78-12001949-2 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	乘客險	保險證號碼: 78-12001949-1 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李遠程		檢查人員簽名: 蔡明坤

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 101 車

檢查日期: 112 年 11 月 14 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAG-0771
	出廠年份	2020 年 3 月
	廠牌	VOLVO-B12
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	140119 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 3 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 88-12001948-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 廖松茂		檢查人員簽名: 蔡明坤

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 104 車

檢查日期: 112 年 11 月 15 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-0780
	出廠年份	2020 年 7 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	131754 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 7 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001949-2 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001949-1 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李遠程		檢查人員簽名: 蔡明坤

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 103 車

檢查日期: 112 年 11 月 15 日

車輛資料		
車 輛 基 本 資 料	車號	KAD-0777
	出廠年份	2020 年 3 月
	廠牌	VOLVO
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	140882 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 3 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001948-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車 輛 安 全 資 料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 廖和茂		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 50 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-8388
	出廠年份	2023 年 8 月
	廠牌	VOLVO
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	12213 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 8 月 24 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 142 02308173754 有效期限: 113 年 8 月 18 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12009005-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 114 年 5 月 10 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 高培森		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 304 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-8058
	出廠年份	111 年 1 月
	廠牌	VOLVO
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	65642 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 1 月 27 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 140012AE009829 有效期限: 113 年 1 月 27 日
	乘客險	保險證號碼: 98-1200950-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 113 年 10 月 5 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 莊維鈞		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 303 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	702-ZZ
	出廠年份	104 年 12 月
	廠牌	富泉
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	568118 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 112 年 12 月 11 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001950-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001950-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 110 年 5 月 9 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 黃得誠		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 302 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-0780
	出廠年份	年 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	131872 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 17 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001949-2 有效期限: 113 年 1 月 2 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001949-1 有效期限: 113 年 1 月 12 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李遠程		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 30 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	K8B-0777
	出廠年份	年 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	140994 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 3 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001948-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李松茂		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 202 車

檢查日期: 112 年 11 月 6 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-0769
	出廠年份	2020 年 2 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	155990 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 2 月 24 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001947-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-120001947-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 114 年 5 月 9 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 張智文  檢查人員簽名: 蔣明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 201 車

檢查日期: 112 年 11 月 16 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號 198-W2	
	出廠年份 2014、10 2014 年 10 月	
	廠牌 富豪	
	座位數 45 (含駕駛及服務員)	共 45 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	470025 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 1 月 8 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001938-1 有效期限: 12 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001938-1 有效期限: 13 年 2 月 01 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 連坤澤		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 203 車

檢查日期: 112 年 11 月 17 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAA-6883
	出廠年份	2008 年 9 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 42 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	290703 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 112 年 3 月 28 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 0023YD000468 有效期限: 112 年 02 月 01 日
	乘客險	保險證號碼: 有效期限: 年 月 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 112 年 05 月 30 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 陳進山		
檢查人員簽名: 蔡明坤		