

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 204 車

檢查日期: 112 年 11 月 17 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	870-33
	出廠年份	2016 年 3 月
	廠牌	百盛
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	532701 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 3 月 14 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 12PB500080804 有效期限: 113 年 3 月 10 日
	乘客險	保險證號碼: 0023911003820 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 113 年 9 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 黃乾坤		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 502 車

檢查日期: 112 年 11 月 17 日

車輛資料	
車輛基本資料	車號/ 98-W2
	出廠年份 2014 年 10 月
	廠牌 富豪
	座位數 共 44 位 (含駕駛及服務員) ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程 470123 公里
	合格定檢紀錄 下次定檢日期: 113 年 1 月 8 日
	強制汽車責任保險 保險證號碼: 98-12001938-1 有效期限: 12 年 2 月 1 日
	乘客險 保險證號碼: 98-12001938-1 有效期限: 13 年 02 月 1 日
	其他附加保險
車輛安全資料	安全門 ☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道 ☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器 ☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器 ☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅 ☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂 ☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋 ☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 連坤海 檢查人員簽名: 蔡明坤	

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 404 車

檢查日期: 112 年 11 月 21 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	K88-0777
	出廠年份	2020 年 3 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	142429 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 3 月 25 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001948-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 吳和茂		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 403 車

檢查日期: 112 年 11 月 21 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-C780
	出廠年份	2020 年 7 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	132609 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 7 月 16 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001949-2 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001949-1 有效期限: 113 年 1 月 12 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李遠程		
檢查人員簽名: 蔡明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 402 車

檢查日期: 112 年 11 月 23 日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KAB-0876
	出廠年份	2020 年 09 月
	廠牌	JOLUO
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	141651 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 9 月 28 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 140012AZ048204 有效期限: 113 年 9 月 25 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001950-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通, 淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具, 前後各一具 ☒ 有效期限: 114 年 7 月 10 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具, 位置明顯 ☒ 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 陳美隆 檢查人員簽名: 林明坤		

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 401 車

檢查日期: 112年11月23日

車輛資料		
車輛基本資料	車號	KA30777
	出廠年份	2020 年 3 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 44 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	142610 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113年3月25日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001948-2 有效期限: 113年2月1日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113年2月1日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115年3月14日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 吳和義		
檢查人員簽名: 李月坤		

臺北市私立華興高級中學學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 503 車

檢查日期: 112 年 11 月 23 日

車輛資料

車輛基本資料	車號	178-102
	出廠年份	2014 年 10 月
	廠牌	富豪
	座位數 (含駕駛及服務員)	共 45 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	470351 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 113 年 1 月 8 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 98-12001938-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險	保險證號碼: 98-12001938-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 連明坤		檢查人員簽名: 蔡明坤

臺北市私立華興高級中等學校小學部 112-1 戶外教學校車安全檢查表

編號: 504 車

檢查日期: 112 年 11 月 24 日

車輛資料	
車輛基本資料	車號 (KAB-0777)
	出廠年份 2020 年 3 月
	廠牌 富豪
	座位數 共 44 位 (含駕駛及服務員) ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程 142693 公里
	合格定檢紀錄 下次定檢日期: 113 年 3 月 25 日
	強制汽車責任保險 保險證號碼: 98-12001948-2 有效期限: 113 年 2 月 1 日
	乘客險 保險證號碼: 98-12001948-1 有效期限: 113 年 2 月 1 日
其他附加保險	
車輛安全資料	安全門 ☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道 ☒ 無座椅、無蓋板、無堆放物品 ☒ 保持暢通，淨寬 32 公分以上
	滅火器 ☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限: 115 年 3 月 14 日
	車窗擊破器 ☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅 ☒ 設有欄杆或保護板 ☒ 距擋風玻璃 70 公分以上
	行李廂 ☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋 ☒ 胎紋深度 1.6 公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
車主簽名: 李和茂 檢查人員簽名: 蔡明坤	