

車輛安全檢查表

車次：1

檢查日期：12年10月11日

	車輛資料	編號一
車輛基本資料	車號	KAC-3386
	出廠年份	2022 年 02 月
	廠牌	大金龍
	座位數 (含駕駛及服務員)	45 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	96573 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：113 年 02 月 23 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：12PB500627383 有效期限：113 年 02 月 22 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板 ☒ 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	☒ 至少 2 具，前後各一具 ☒ 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少 3 具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃 70 公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李箱	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 未磨損至任一胎面磨耗指示點 ☒ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：		
車主代表簽章：		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處

車次： 602

車輛安全檢查表

檢查日期：112年10月11日

	車輛資料	編號一
車輛基本資料	車號	KAC-508
	出廠年份	2019 年 04 月
	廠牌	百盛
	座位數(含駕駛及服務員)	<u>44</u> 位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	<u>248566</u> 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：113 年 04 月 30 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：12PB500808643 有效期限：113 年 04 月 29 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板 ☒ 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限 <u>114</u> 年 <u>2</u> 月 日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李箱	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 未磨損至任一胎面磨耗指示點 ☒ 膠皮無脫落
檢查人員簽章： <u>蔡銘祐</u>		
車主代表簽章： <u>蔡銘祐</u>		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

車輛安全檢查表

車次：3

檢查日期：112年10月11日

	車輛資料	編號一
車輛基本資料	車號	KAC-3387
	出廠年份	2022年02月
	廠牌	大金龍
	座位數(含駕駛及服務員)	44位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	126934 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：113年02月23日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：12PB500627390 有效期限：113年02月22日
	其他附加保險	乘客險
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板 ☒ 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：114年1月30日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李箱	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 未磨損至任一胎面磨耗指示點 ☒ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：		
車主代表簽章：黃建誌 明/勇		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處

車輛安全檢查表

車次：A

檢查日期：112年10月11日

	車輛資料	編號一
車輛基本資料	車號	KAC-3389
	出廠年份	2022年02月
	廠牌	大金龍
	座位數（含駕駛及服務員）	44位 ☒ 與行車執照相符
	已行駛里程	114917 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：113年02月23日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：12PB500627393 有效期限：113年02月22日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☒ 無座椅、無蓋板 ☒ 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：114年1月23日
	車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☒ 距擋風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
	行李箱	☒ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☒ 未磨損至任一胎面磨耗指示點 ☐ 膠皮無脫落
檢查人員簽章：顏玉林		明志
車主代表簽章：		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處